

APK2 keurmeesters

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum	Bijlage(n)
	T&B2017/0011	22 december 2017	
Contactpersoon	E-mail		

Onderwerp
Werkwijze EOBD uitlezing bij APK keuring

Geachte heer/mevrouw,

De RDW heeft geconstateerd dat het bij verschillende voertuigen moeilijk is om het emissie gerelateerd diagnostisch boordsysteem (EOBD) tijdens een APK uit te lezen. Het gaat onder andere om de voertuigen die op de 'uitzonderingslijst EOBD uitlezing' staan vermeld. Hierdoor is de werkwijze voor EOBD uitlezen tijdens de APK aangepast. In deze brief leest u hier meer over.

Wat is het probleem?

Door ontwikkelingen in de software van voertuigen, is het noodzakelijk dat uitleesapparatuur ook geüpdatet wordt. Dit is niet altijd mogelijk. Hierdoor komt het voor dat uitleesapparatuur niet of niet volledig het EOBD-systeem kan uitlezen. Een voorbeeld is dat de readiness-test niet wordt herkend. De communicatie tussen het EOBD-systeem en een uitleesapparaat voldoet dan niet aan de eisen gesteld in Regeling voertuigen en Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.

Gewijzigde werkwijze

Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat het systeem voldoet aan alle gestelde eisen, beschreven in de Regeling voertuigen en in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK? Dan hoeft u de uitlaatgastest niet uit te voeren. Deze werkwijze blijft gelijk.

Blijkt tijdens het uitlezen van het EOBD dat dit (gedeeltelijk) niet mogelijk is of niet voldoet aan de gestelde eisen? Dan moet u wel een uitlaatgastest uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de EOBD-connector ontbreekt, geen communicatie mogelijk is, de readiness-test niet wordt weergegeven of als er foutcodes worden geconstateerd.

Vanaf 1 januari 2018 moet u de gewijzigde werkwijze hanteren tijdens de uitvoering van de APK.

Aanpassing regelgeving

De RDW zal het ministerie over de benodigde aanpassing in de regelgeving adviseren.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van de brief nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Klantenservice van de RDW. Het telefoonnummer is 0900 97 39 (€ 0,10 per minuut).

Met vriendelijke groet,

De directie van de RDW,
namens deze,
Manager APK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hens Peeters Weem'. The signature is stylized with a large loop on the left and a vertical line extending downwards from the center.

Hens Peeters Weem